



EA 高感度化キット: パーツ取り付け図

EA High-Sensitivity Modification Kit Assembly Diagram

Type-I a



Type-I b, Type-II



図中の丸囲み番号は、カタログ左端の部品番号と対応しています。

Circled numbers in the diagram correspond to the part numbers listed on the left side of the catalog.